


改善箇所の説明図



農業用薬剤散布車の速度調整操作装置(以下、「HSTレバー」)において、内部の潤滑不良により、HSTレバーを中立位置に戻したときに、HSTレバーが前進側へ傾倒する。そのため、車両停止状態を維持できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、潤滑剤の塗布およびねじれ防止の部品を追加する。