


改善箇所の説明図



農業用薬剤散布車のプロペラシャフトにおいて、締結ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、プロペラシャフトが脱落し走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、点検と再締結を実施する。