


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、燃料タンク上面の構成部品が適切に溶着されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部の一部が剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレート内に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。