


改善箇所説明図



6R20 型エンジンを搭載した大型トラックにおいて、排気ロッカーアームのアジャストスクリューの潤滑性能が不十分なため、長時間のアイドル運転を行うと早期にアジャストスクリューが摩耗及び破損して異音や出力の低下が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブブリッジが脱落してエンジンが破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気ロッカーアーム一式を対策品に交換する。

注： は対策品に交換する部品を、 は一式に含まれる部品を示す。

識別：作業完了車には、シリンダーブロック左側後方の上部に白色ペイントを塗布する。