

改善箇所説明図



電気装置（ボディコントロールモジュール）

基準不適合発生箇所

電気装置（ボディコントロールモジュール）において、制御プログラムが不適切なため、降車時オートロック機能作動灯の点灯時間が保安基準を満足しない。

改善の内容

全車両、ボディーコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。
E13型車については取扱説明書に降車時オートロック作動灯点灯時間の記載がある為、合わせて修正した一頁を取扱説明書に差し込む。

識別：赤色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、制御プログラムを修正する部品を示す。