


改善箇所説明図



刈取脱穀作業車の制動装置において、製造工程が不適切なため、駐車ブレーキペダルとブレーキアームを連結するスプリングピンが抜け出すことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングピンが完全に抜け駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、正規のスプリングピンに交換する。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にリコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。