


改善箇所説明図



車軸

	1軸目	2軸目	3軸目
	ブレーキ・チャンバ 	スプリング・ブレーキ・チャンバ 	スプリング・ブレーキ・チャンバ 
交換前サイズ	24	24／30	24／30
交換後サイズ	30	30／30	30／30

は交換する部品を示す。

【不具合の内容】

セミトレーラのブレーキシステムにおいて、製造への指示が不適切なため、誤ったブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバが取付されている。そのため、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、適正なブレーキ・チャンバおよびスプリング・ブレーキ・チャンバに交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5555のステッカーを貼付する。