


改善箇所説明図

240W フレキシブルソーラーパネル
(120W×2枚) または
480W フレキシブルソーラーパネル
(120W×4枚)

228W ソーラーパネル



MC4 コネクター

基準不適合発生箇所

ソーラーパネル接続用の MC4 コネクターにおいて、製造工程が不適切なため、端子施工が不完全なものがある。そのため、接触不良によりコネクターが溶着し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、該当箇所について新品コネクターへ交換し正しい端子施工を行う。



誤 → 正

識別：改善実施済車には、運転席側ドアの車台番号シール付近に、リコール届出番号シールを貼付する。