

改善箇所説明図



脱着可能な駆動バッテリーにおいて、製造管理が不適切なため、車両への電源供給用の端子が適切に固定されていないものがある。そのため、駆動バッテリーの脱着を繰り返すと、端子が陥没して接触不良となり出力が低下し、最悪の場合、車両が走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、駆動バッテリーの端子を点検し、不良があるものは良品のバッテリーに交換する。

注： は、点検部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号打刻上部に白色ペイントを塗布する。

また、バッテリー側面プロダクトラベル上部に白ペイントを塗布する。