


改善箇所説明図



注：□は追加する部品を示す。

モバイルトイレ(糞尿フルトレーラ)のフレームにおいて、耐久性の検討が不十分なため、走行時の負荷により亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、破断して走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、亀裂の状況を点検し、損傷度合いに応じて補修を行い、該当部にフレーム補強材およびセーフティバーを追加する。

識別：当該部位にフレーム補強材およびセーフティバーが追加されていることを確認する。