

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月9日

リコール届出番号	5640	リコール開始日	令和7年5月9日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問合せ先：品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不適合の部位（部品名）	原動機（サブエンジンコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラのサブエンジンコントロールユニットにおいて、設計検討が不十分なため、故障診断後に自動再生禁止ランプが点灯し、自動再生できないことがある。		
改善措置の内容	全車両、サブエンジンコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近に No.5640 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	YDN-1R7	「R2-4」	1R7-70756～1R7-70887 令和4年7月19日～令和5年10月4日	113	
サカイ	YDN-1SW53	「SW654」	1SW53-30320～1SW53-30360 令和4年10月25日～令和5年9月23日	22	
	（計2型式）	（計2車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和4年7月19日～令和5年10月4日	135台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。