


【改善箇所説明図】



注：○は不具合発生箇所を示す。

注：□は追加する部品を示す。

〔アスファルト乳剤散布機能を有する自動車において、シャーシフレームの強度が不足しているものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。〕

改善措置の内容

シャーシフレームに補強板を追加する。

識別

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 5643 ステッカーを貼付けする。