


改善箇所説明図



注： は、水の浸入防止のための交換部品を示す。

注： は、コネクタ保護のための追加部品を示す。

ショベル・ローダ（キャノピ仕様）のコンソールカバーにおいて、防水性に対する設計検討が不十分なため、雨水や洗車水がコンソール内に浸入することがある。

そのため、そのまま使用を続けると、コンソール内のジャンクションコネクタ内部に水が浸入して内部短絡や端子が腐食して、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、ジャンクションコネクタに保護カバー追加し、ワッシャを対策品に交換する。

識別： 座席背面ヒューズボックスカバー裏面に赤のペイントを塗布する。