


改善箇所説明図



注： は交換する部品を示す。

電動パーキングブレーキにおいて、ECUのプログラムが不適切なため、スタートスイッチオンの際に当該ECUが起動しないことがある。そのため、警告灯が点灯するとともにパーキングブレーキが解除できなくなる、または作動できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、電動パーキングブレーキECUを対策品に交換する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車両型式最終桁の上に黄色ペイントを塗布する。