


改善箇所説明図



事故自動緊急通報装置において、テレマティクスコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、通話接続中に圏外で接続が途切れた後、圏内に入っても自動で再接続しない。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、テレマティクスコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：車台番号打刻の下五桁目上部に黄色ペイントを塗布する。