


改善箇所説明図



フォークリフトに特別受注仕様で装着されるAIカメラにおいて、設計検討が不十分なためオペレータ用警告灯の光度および点灯状態（電気車に限る）が保安基準に適合しない。

改善内容：

全車両、警告灯及び警告灯取付プレートを取り外す。

注： は取り外す部品を示す。