


改善箇所説明図



注：□ は交換する部品を示す。

後写鏡において、設計寸法が不適切なため、
(1) 左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。
(2) 一部仕様の室内後写鏡の鏡面幅が小さいものがある。
そのため、ワンマンバスの構造要件を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、該当する後写鏡を対策品に交換する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレート中央上に黒色ペイントを塗布する。