



改善箇所説明図

①※分草かん（寸法不適切部品）

※は交換部品を示す



不具合内容:


刈取脱穀作業車の分草かん(刈取脱穀作業中に作物をかき分ける装置)において、製造方法が不適切なため一部寸法が設計値を超過し、本機へ組付けた場合に車幅が1,700mmを超えるものがある。当該機は、車幅1,700mmを超える場合に必要な灯火器類(車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯・後写鏡)を備えていないことから、保安基準に対して不適合となるおそれがある。

改善の内容:

寸法を改善した部品(分草かん)へ全数交換する。

改善後の識別:

下図の部位、機種銘板の右上に白色マーキングを実施する。



白色マーキング

農業機械の種類	コンバイン（自脱型）
型 式 名	クボタ
販売型式名	
区 分	
車両型式名	クボタ
製造(車台)番号	
製 造 会 社	株式会社クボタ