


改善箇所説明図



電動二輪車に搭載する着脱式可搬バッテリーにおいて、バッテリー内のセルと構成する部品の溶接条件が不適切なため、損傷したセルから電解液が漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、漏れた電解液により金属が析出し短絡して、セルが発火し火災に至るおそれがある。

改善の内容

全数、着脱式可搬バッテリーを対策品に交換する。なお、対策品に交換するまでは、使用者へ使用停止を要請する。

注： は交換部品を示す。

識別：改善済み着脱式可搬バッテリーは、製造番号により識別する。