


改善箇所説明図



注：□ は修正部品を示す。

エアコンシステムにおいて、関連部品が故障した際の制御プログラムの検討が不十分なため、特定の故障診断コードを検出すると、ヒータを停止する過度なフェールセーフ制御を行うことがある。そのため、デフロスタの性能が低下して、前面ガラスの曇りや霜がとれにくくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアコンアンプリファイアのフェールセーフ制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号の末尾の右に黄色ペイントを塗布する。