


改善箇所説明図



注：[] は修正部品を示す。

パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフン後 5 桁目の下に黄ペイントを塗布する。