


改善箇所説明図



注： は、取付け又は交換部品を示す。

不具合の内容

小型特殊自動車のフォークリフトにおいて、
①尾灯、制動灯および後退灯の設計指示が不適切なため、全高2.0mを超える車両に尾灯、制動灯および後退灯を備えていないものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。
②後部反射器の設計検討が不十分なため、車両最外側から後部反射器の最外縁までの距離が400mmを超えるものがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

- ①全高2.0mを超える車両に、尾灯、制動灯、後退灯を備える。
- ②全車両、後部反射器の取付けブラケットを対策品に交換する。

識別

フロントプロテクターの前面にNo. 5779のステッカーを貼付する。