


改善箇所説明図



注： はプログラムを書き換える部品を示す。

車両制御ECUにおいて、制御値の書き込みプログラムが不適切なため、エンジンECUに誤った車両識別番号（VIN）が書き込まれることがある。そのため、故障診断ツールにて車両識別番号を表示できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容：

全車両、車両制御ECUのプログラムを対策仕様に書き換える。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左下に
黒色ペイントを塗布する。