



改善箇所説明図

ECU



基準不適合発生箇所



注： は、措置する装置を示す

ショベル・ローダの排出ガス発散防止装置において、ECU のプログラムが不適切なため、後処理装置の定置手動再生の開始条件が成立せず、定置手動再生が実行できない。

改善措置の内容：全車両、ECU のプログラムを書き換える。

識別：キャブ内のヒューズボックスカバー裏側に水色のペイントを塗布する。