


改善箇所説明図



注：□ は修正部品を示す。

コンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動時にメータが正しく起動せず画面の一部が表示されないことがある。そのため、警告灯等が確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。プログラムの修正は、OTA（無線通信）で遠隔配信し、使用者等にて行う。または販売店にて有線で行う。

識別：弊社のインターネットホームページのリコール等情報対象車両検索に“実施済”と表示する。