


対策箇所説明図




欠陥発生箇所


エアクリーナ（空気清浄器）の吸入口の直下に配管されている、原動機の吸入管とブレーキの真空倍力装置を接続しているバキューム（負圧）ホースの長さが短いため、当該ホースがエアクリーナに接触して押しつけられ、このままの状態で使用が続けると、最悪の場合、走行中の振動により当該ホースが接続部より外れ、ブレーキの倍力装置が作用しなくなるおそれがある。

バキュームホース

対策前



対策後



対策内容

全車両、当該バキュームホースを対策品と交換し、当該ホースがエアクリーナの上部を通るように配管位置を変更する。

注： は交換部品を示す。