


対策箇所説明図




コールドスタートバルブ

燃料ホース（コールドスタートバルブ用）



留金具

燃料分配管




塗別：白又は黄ベイント塗布


欠陥発生箇所

燃料分配管からコールドスタートバルブへの燃料ホースの接続部にある留金具を過度に締めつけたものがあり原動機の熱によって変形、損傷するおそれがある。

対策前 ねじ込み式留金具



対策後 スプリング式留金具



対策内容

全車四、当該燃料ホースを新品と交換するとともに留金具を対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。