



対策箇所説明図 (2)



油圧調整器




油圧分配器

欠陥発生箇所

(油圧調整器の作動不良
により、後輪がロック
した状態になる。)

対策前



対策後

識別：対策車両には、
白色又は青色
ペイントを塗布
する。

白色

青色



対策内容

(全車両、油圧調整器を対策品と交換する。)

注： は交換部品を示す。