



対策箇所説明図



アクセルケーブル

対策後

識別：緑色ペイントマーク



BMW 3510 | 161 881 39 93 FHP

製造コード

(製造時期が93年39週を示す。)

対策内容

アクセルケーブルを対策品（製造コード 39 93 以降の製造コードが白色文字にて印刻されている。）と交換する。

注：□ は交換部品を示す。