



対策箇所説明図



<識別方法>

図に示す位置に白ペイントを塗布する。



<対策方法>

燃料ホース（供給側）を
良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。