




対策箇所説明図



対策前



対策後



対策内容

- ・端子の絶縁被覆の材質をビニールからプラスチックに変更した。
- ・アクセルケーブルの配索を変更し、同時にカバーを追加した。

注： 内は交換部品