


# ■対策箇所説明図 1

■対策箇所 その1 燃料分配器

対策後




識別：密封栓（シールプラグ）に黄色ペイント塗布。


対策内容：対策品と交換する。

■対策箇所 その2 分電器

分電器



対策内容：バンドで固定。



欠陥発生箇所

密封栓（シールプラグ）の取付方法が不適切なため、燃料漏れを起こすおそれがある。

欠陥発生箇所

電気配線の配索に不適切なものがあるため、振動により電気配線が互いに干渉し合い、損傷するおそれがある。

注：  内は交換部品及び対策箇所を示す。