




対策箇所説明図



欠陥発生箇所


ワイパーモーターの内部に水が入り、作動不能になる。

対策前



部品番号： 944 628 101 00

対策後



部品番号： 944 628 101 01

対策内容
(全車両、大型の対策品と交換する。)

注: 内は交換部品を示す。