


改善箇所説明図 1




リザーバタンク



マスターシリンダ

マスターシリンダ断面図



プッシュロッド

ピストンカップ


基準不適合箇所

（原動機の熱の影響でピストンカップ（ゴム製）が損傷し、油圧の保持が出来なくなり、制動力が低下するおそれがある。

注：□ は対策箇所を示す。

対策内容

識別：黄色ペイント塗布



ピストンカップ

耐熱性を向上させたピストンカップを組み込んだマスターシリンダと交換する。