



改善箇所説明図 1



注： は対策箇所を示す。

対策内容

識別：黄色ペイント塗布



耐熱性を向上させたピストンカップを組み込んだマスターシリンダと交換する。