


改善箇所説明図



対策前	対策後
改善内容 全車両、当該座席を点検し、シートバックフレームとリクライニング装置の取付け部が溶接されていないものは、座席の骨組みを良品と交換する。	

注: 内は交換部品を示す。