



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

(自動変速装置のシフト・ケーブルの長さ調整装置のロック・ボタン（樹脂製）の取付方法が不適切なため、当該ロック・ボタンが外れる。)


車両前方




<改善内容>

ロック・ボタンにクリップ（保持具）を取り付ける。

改善前



改善後



注： 内は対策部品を示す。