



改善箇所説明図 (不具合箇所②)




基準不適合発生箇所

取り付け装置の連結部が、警告器として不良なため、接触不良を起こすおそれがある。




コンタクトスプリング




形状：ヒューズボックス上部に白又は黄ペイント塗布

注： ☐ は対策部品を示す。



改善後



改善内容

全車両、コンタクトスプリングも取付ける。