



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


内線配線が、燃焼あり、短絡おそれがある。
 パワー配線と配線が接触する
 ドアパネルの配線と配線が接触する
 後部にある配線と配線が接触する
 部に用穴の損傷による配線が接触する
 部にある配線と配線が接触する



種別：左リヤドア用チェックストライプに白又は黄ペイント塗布

注：□ は対策部品を示す。

改善前



改善後

改善内容

全車両、当該ドアパネル内部の配線用穴の端部にカバーを取付ける。

