


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

前輪駆動装置のロアアームとナックルアームを連結しているボールジョイント部の取付ナットに締め付け不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み、最悪の場合、当該ボールジョイント部が外れて走行不能に至るおそれがある。

< 改善内容 >

当該ナットの締付状態を点検し、不良のものはボールジョイント及びナックルアームを新品と交換する。



注： 内は交換部品を示す。