

改善箇所説明図



< 改善内容 >


コンピュータプログラムを変更する。

識別：白ペイント塗布


(破 損 個 所)

基準不適合発生箇所 コンピュータ

原動機の点火時期等を制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、原動機の始動時にバックファイヤを起こし、最悪の場合、インテークマニホールド（吸気管）が破損して火災に至るおそれがある。



車両前方



車両前方