


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所
この部分の左右のダイヤフラムを接触しているカブラが、はずれ燃料供給を遮断する。

注：□内は交換部品

改善前


(A-A'図)

アルミニウム製
カブラ



改善後

プラスチック製
カブラ



改善内容

- ・カブラの素材、及び形状を変更した。
- ・カブラの内径を変更した。