





フューエルマニホールド

車両前方

燃料ホース



フューエル・コネクター

プレッシャーホース

燃料デリバリーパイプ


基準不適合箇所

燃料デリバリーパイプ
燃料デリバリーパイプの接合部の半田付けに、不良なものがあり、このままの状態で使用を続けると、接合部より燃料が漏れ最悪の場合、火災に至るおそれがある。

フューエル・コネクター（継手）
フューエル・コネクターのフューエルマニホールドへの取付け面、ガスケットの取付け位置が平行にずれているため、ガスケットの中心が離れた状態で当該部品が締め付けられると、ガスケット内側のゴム製のリップが損傷しているおそれがあり、損傷している場合燃料漏れが発生し最悪の場合、火災に至るおそれがある。


注：[] は不具合部品を示す。

改善前 燃料ホース継手部



フューエル・コネクター（継手）

改善後 燃料ホース継手部



ガスケット取付位置が平行

対策内容
フューエル・コネクター（継手）を対策品と交換する。


改善前 燃料パイプ

接合部拡大図



半田付け

改善後 燃料パイプ



一体構造

対策内容
燃料デリバリーパイプを対策品と交換する。