

改善箇所説明図

塗別：黄ペイント塗布

プロテクトカバー

原動機

オイルポンププーリ

ZX：パワーステアリング

エグゼンティア：

パワーステアリング

ブレーキ

サスペンション

オルタネータープーリ

オートテンショナ

渦巻きバネ部

クランクシャフトプーリ


エアコンプーリ

基準不適合発生箇所


オートテンショナが破損し、原動機が停止するおそれがある。

オートテンショナ

改善前



改善後



改善の内容

全車同、オートテンショナを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。