



# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

燃料タンクの保護板の形状が不適切なため、衝突等による衝撃を受けた場合、プロペラシャフトが燃料タンクを押しつぶし、最悪の場合、燃料漏れを生じて火災に至るおそれがある。



注：    内は対策部品を示す。