


改善箇所説明図



原動機

オイルポンププーリー
(パワーステアリング)

クラクシャフトプーリー

オルタネータープーリー

エアコンプーリー



オートテンショナ




基準不適合発生箇所

オートテンショナが破損し原動機が停止するおそれがある。

オートテンショナ

改善前


鋼巻きバネ



改善後

鋼巻きバネ

テフロンシートを追加



注：□ は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、オートテンショナを対策品と交換する。

作業終了識別

上記作業終了後、右側ストラット上部に黄色いペイントマークを塗布する。