


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所


スタータ内部のクラッチが破損し
原動機が始動できなくなるおそれ
がある。

スタータ

改善前



改善後



原動機

インターマニホールド

スタータ


D7E2

改善の内容

スタータに貼り付けられている
ラベルを点検しD7E2の型式
番号のものは対策品と交換する。
注：□ は交換部品を示す。

作業終了識別

上記作業終了後、左側ストラット上部
に黄色いペイントマークを塗布する。



クランクシャフトプーリー