



改善箇所説明図




原動機製造番号位置

原動機のタイミングベルト（カムシャフト駆動用ベルト）のアイドル・プーリ（遊びベルト車）及びテンション・プーリ（張力調整用ベルト車）に強度不足のものがあため、そのままの状態で使用を続けると、当該プーリから異音が発生し、最悪の場合、破損して原動機が停止するおそれがある。

基準不適合発生箇所

対策内容



全車両原動機の製造番号が対象範囲内（20507000迄）であるか確認し、該当するものは、当該プーリを対策品と交換するとともにタイミングベルトを新品と交換する。

注意： は対策品を示す。