

対策箇所説明図

基準不適合発生箇所

運転者席のドアに取り付けられている電動式のドアミラースイッチに雨水等が浸入した状態でスイッチ操作を行うと、スイッチ内部が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

識別用赤丸シール貼付位置

ドアミラースイッチ

改善の内容

（ドアミラースイッチの配線に10アンペアヒューズ付きの配線を取り付ける。）

ヒューズ付き配線

注： 内は追加部品を示す。

