



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ディストリビュータ駆動用シャフトの歯車

原動機内のディストリビュータ（各シリンダの点火プラグに電流を分配する装置）駆動用シャフトの歯車の組付けに不適切なものがあり、当該歯車の組付けが緩み、歯車が周辺の部品と干渉し、最悪の場合、ディストリビュータが駆動されず、走行中に原動機が停止するおそれがある。

（対策内容）

全車両点検し、当該部位が損傷しているものは良品と交換して、規定トルクで組み付けし直す。

